

廃棄物搬入方法等

令和4年2月

産業廃棄物の種類		個別受入基準	荷下し方法	搬入時間	予約	搬入日		
産業廃棄物	がれき類	サイディング（混載不可）	1. 中空状態でなく、大きさ、形態等が直接埋立処分に支障のないこと。 2. 荷姿は、飛散する場合は梱包すること。	ダンプアウト可能	9時～16時 (12時～13時を除く)	無	月～金	
		ALC板（混載不可）						
		その他						
	ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず	廃石膏ボード						
		保温材						
		その他						
	廃プラスチック類	係数10倍 ビニールシート等						1. 中空状態でなく、おおむね径15cm以下に破砕、切断、溶融加工、焼却、熱分解を行うこと。 2. 荷姿は、飛散する場合は梱包すること。
		係数20倍 発砲スチロール等						
		その他						
	ゴムくず							1. おおむね径15cm以下に破砕、切断、焼却、熱分解を行うこと。 2. 荷姿は、飛散する場合は梱包すること。
木くず	木、木質系サイディング、木毛板	1. 大きさ形態等が直接埋立処分に支障がないこと。 2. 荷姿は、飛散する場合は梱包すること。 3. 畳は、半畳に切断						
紙くず	紙							
繊維くず	畳							
鋳さい	ノロ・ボタ、鋳さい	1. 大きさ形態等が直接埋立処分に支障がないこと。	ダンプアウト不可 手降ろし又はクレーン車荷降ろし					
燃え殻	焼却等による残さ	1. 熱しゃく減量10%以下であること。 2. 荷姿は、飛散する場合は梱包すること。						
汚泥	製造工程等で発生する無機性汚泥	1. 含水率85%以下であること。 2. 熱しゃく減量15%以下であること。 3. 荷姿は、飛散しないように必要な措置を講ずること。						
ばいじん	焼却施設からのばいじん等で集塵施設で集められたもの	1. 含水率85%以下であること。 2. 荷姿は、飛散しないように梱包、固型化等必要な措置を講ずること。						
がれき類 ガラ・コン・陶 廃プラ 汚泥	石綿含有物	1. 十分な強度を有するプラスチック袋等に二重に梱包し、原則として原形のまま搬入すること。						
産業特別管理 廃棄物	廃石綿等	固型化または非固型化	1. 大気中に飛散しないように固型化または薬剤による安定化、その他これに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包すること。 2. 荷姿は、大きさ形態等が直接埋立処分に支障のないこと。	9時～15時 (12時～13時を除く)	有	月水木		

注 1) 長尺物の石綿含有物は、ブルーシート等の二重梱包でも可能です。
2) 耐水性材料とは、十分な強度を有する厚さ0.15mm以上のプラスチック袋。